



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Δροσιά, 03/02/2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μαρτυρίδης

Τηλ.: 213-2140119

Fax: 213-2140120

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19

T.K. : 14572 - Δροσιά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατόπιν προφορικής εντολής του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Υποδομών κου Νικολάου Παππά, μετέβην την 31-01-2014 στο χώρο των εκπαιδευτηρίων Καργάκου, προκειμένου να διενεργήσω αυτοψία επί των παρακειμένων ακινήτων που φέρουν KAEK 051350101042 και 051350101043. Σύμφωνα με το από Σεπτεμβρίου 2009 τοπογραφικό διάγραμμα το ακίνητο με KAEK 051350101042 έχει εμβαδό 1780.34 τ.μ. Κατόπιν επί τόπου μετρήσων με υπόδειξη των ορίων από τον φερόμενο ιδιοκτήτη Γεώργιο Πέππα και σε συνδυασμό α) με το από Ιουλίου 2012 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολ. Μηχ/κού Κων/νου Πουρλιώτη β) με το από Σεπτεμβρίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα της Ρόζας Ανδριοπούλου και γ) την απεικόνιση του ανωτέρω KAEK στο ψηφιακό υπόβαθρο που έχει χορηγηθεί στην Υπηρεσία μας από τον αρμόδιο φορέα, προκύπτουν τα εξής:

1. Εντός της ανωτέρω ιδιοκτησίας υπάρχουν εγκαταστάσεις περιφραγμένων γη-πέδων
2. Τμήμα της ανωτέρω ιδιοκτησίας δίπλα από τα προαναφερθέντα γήπεδα είναι διαμορφωμένο ως χώρος στάθμευσης
3. Η περίφραξη των γηπέδων δεν αποτελεί όριο της ανωτέρω ιδιοκτησίας, αλλά τούτο εισέρχεται κατά 0.40 μ περίπου εντός του ελεύθερου χώρου κίνησης των οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι, εάν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου αποφασίσουν να το περιφράξουν, τότε ο χώρος που απομένει για να κινηθούν τα οχήματα στη συγκεκριμένη πλευρά και να κατευθυνθούν προς την έξοδο έχει ένα μέσο πλάτος 2.70μ καθιστώντας οριακή την κίνησή τους και ιδιαίτερα των σχολικών οχημάτων. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση των πεζών μαθητών, καθότι δεν υπάρχει χώρος για το σκοπό αυτό.

Όσον αφορά το ακίνητο με KAEK 051350101043, τμήμα του με εμβαδό 1000 τ.μ. περίπου χρησιμοποιείται ήδη ως διαμορφωμένος χώρος γηπέδων. Η εξ ολοκλήρου μεταφορά των γηπέδων αυτών σε τμήμα εντός της ιδιοκτησίας Καργάκου δεν είναι δυνατή καθότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος, αφενός μεν διότι τμήμα των γηπέδων είναι ήδη εντός της ιδιοκτησίας Καργάκου, αφετέρου δε διότι το βόρειο τμήμα της έκτασης του Καργάκου καλύπτεται από πεύκα. Συμπερασματικά η έκταση αυτή των 1000 τ.μ. είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα των γηπέδων.

Ο Συντάξας

Ανάργυρος Μαρτυρίδης
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

$$k=1:500$$



